
CT(M_a1)
CT(M_a2)
Burst
C(M_a1)
C(M_b1)
C(M_b2)
C(M_a2)
C
B(M_a1)
B(M_b1)
B(M_b2)
B(M_a2)
B
SSM
S
MD
M_a ok
MR
Chk
M_a1
M_b1
M_b2
M_a2
M_a
M_b

FIG. 1